# NC工作機械へのNCデータ転送の改善

### 福田高宏

教育 • 研究技術支援室 装置開発技術系

## 概要

現在業務で使用しているNC工作機械は、シリアルケーブルを使用してPCからNCデータを受信する方式になっている。しかし近年の新しいPCにはシリアルポート(RS-232C)がついていない。そのためNC工作機械にNCプログラムを入力するには、機械の操作盤にあるキーボードを用いて直接打ち込んで入力する方法しかない。この方法では長いプログラムを入力するとき、入力ミスや入力時間が掛かるなどの作業効率に問題があった。そこでPCのUSBポートからRS-232C接続に変換するUSB-シリアル変換ケーブルを導入し、シリアルポートを持たないPCからNC工作機械へNCデータを転送できるように改善した。

## 1 NC工作機械

業務で使用しているNC工作機械は3台あり、各機械の仕様を以下に示す。

(1) 目立フライス 2MW-V (NC11付き)



写真1 日立フライス

昭和59年にフライス本体を導入。同62年に専用の NC制御装置を付加して汎用NCフライス盤とした。

機種名	日立フライス 2 MW-V
	(NC11付き)
テーブルの大きさ	1350×310mm
テーブルの移動距離	710mm/300mm/400mm
(X/Y/Z)	
回転数	60~1800rpm

#### (2) 新潟フライス 2UMD ハンディサム



写真2 新潟フライス

対話入力により、真円加工、ポケット加工などの加工 パターンを自動的にプログラム作成できる機能を持つ。

機種名	新潟フライス 2 U M D ハンディサム
	ハンディサム
テーブルの大きさ	1370×310mm
テーブルの移動距離	870mm/370mm/400mm
(X/Y/Z)	
回転数	40~1750rpm

## (3) マシニングセンタ 東芝機械JRV40E



写真3 マシニングセンタ (東芝製)

平成6年に設置され、同時三軸制御の加工が可能で ある。

機種名	東芝機械JRV40E
テーブルの大きさ	900×450mm
テーブルの移動距離	600mm/410mm/460mm
(X/Y/Z)	
回転数	30~6000rpm
工具収納本数	20 本

## 2 USB-シリアル変換ケーブル

USB-シリアル変換ケーブルは各社から販売されているが、ここでは秋月電子通商で販売されている USB-シリアル変換ケーブル (写真 4) を導入した。この USB-シリアル変換ケーブルを使用できるようにするためには、付属のCDに入っているドライバソフトを PC にインストールする必要がある。ドライバを PC にインストールし、写真 5 に示すように USB-シリアル変換ケーブルを PC に接続する。デバイスマネージャーでポートを確認すると図 1 のように USB-シリアル変換ケーブルがシリアルポートとして認識される。



写真4 USB-シリアル変換ケーブルと ドライバCD



写真 5 USB-シリアル変換ケーブルと PC の接続




図1 デバイスの認識

#### 3 転送ツール

以前PCとNC工作機械をシリアルケーブルのみで接続していたときは、CAMソフト付属の転送ツールを使用していたが、USB-シリアル変換ケーブルを介しての通信ができなかったため、新たに転送ツールを導入することにした。NCデータの転送ツールにはRsSirial(図2)というフリーソフトを用いた。フリーで使用できる転送ツールはWeb上に多く公開されているが、この転送ツールを選定した理由は、USB-シリアル変換ケーブルを介しての通信が可能であったことと細かい設定が可能であるという点でこのツールを選定した。

## 4 NC データの転送

RsSirial の使用方法としては、写真 6 に示すように P C と N C 工作機械を USB-シリアル変換ケーブル、シリアルケーブルで接続する。設定項目(図 3)に USB-シリアル変換ケーブルのポート番号と N C 工作機械 との通信設定を入力して、N C プログラムを図 2 の空欄にドラッグし、通信開始ボタンを押すことでN C 工作機械へN C プログラムが転送される。



図3 RsSirial の設定



写真6 NC データの転送

## 5 まとめ

USB-シリアル変換ケーブル導入することで、従来のシリアルポートを持つPCでしかNCデータを転送ができない方式から、図4に示すようにシリアルポートを持たないPCでもNC工作機械へNCデータを転送できる方式に改善した。これによりこれまで機械の操作盤に打ち込み入力することで時間が掛かっていた作業の時間短縮、入力ミス回避などの作業効率の向上が図られる。




図4 接続方式の変更